DIRECȚIA CERTIFICARE
COMPARTIMENTUL PARAȘUTISM ȘI APARATE DE LANSARE LA ZBOR
Nr. 5254 / 20.04.2026

Către: Parașutiști, deținători de containere ICON, organizațiile de pregătire autorizate, personal tehnic de întreținere și reparații parașute.

Ref: Informații și recomandări incident grav petrecut în Anglia 06.04.2026.

Vă aducem la cunoștință informații relevante privind accidentul petrecut la data de 06.04.2026 în Regatul Unit, în urma căruia un parașutist care utiliza un container de tip ICON și-a pierdut viața. În urma acestui eveniment, investigațiile sunt în curs de desfășurare la nivel internațional.

Ca urmare a acestui accident, mai multe autorități aeronautice competente din Regatul Unit, Țările de Jos și Franța au emis buletine de siguranță prin care au fost dispuse măsuri de precauție, inclusiv restricționarea sau oprirea de la utilizare a anumitor configurații de containere ICON, în special pentru dimensiunile mici, până la finalizarea investigațiilor oficiale.

În acest context, și având în vedere informațiile și recomandările disponibile la acest moment, vă recomandăm adoptarea următoarelor măsuri preventive:

- efectuarea unui test filmat al deschiderii containerului la sol, înainte de următorul salt și înaintea fiecărui pliaj; recomandăm ca acest test să fie efectuat de personal tehnic de întreținere și reparații parașute;
- testul să fie realizat cu echipamentul complet purtat pe umeri;
- acționarea să fie inițiată exclusiv prin comanda de deschidere a rezervei;
  respectarea strictă a procedurilor de pliaj și utilizare recomandate de producător.

În situația în care, în cadrul efectuării acestor teste, sunt identificate orice fel de anomalii sau comportamente neconforme ale echipamentului, vă rugăm să transmiteți imediat un raport detaliat la adresa de e-mail: **scpa@ar.ro**.

Totodată, vă informăm că au fost inițiate demersuri pentru obținerea unui punct de vedere oficial din partea producătorului, precum și pentru clarificarea completă a circumstanțelor tehnice ale evenimentului.

Vom reveni cu informații suplimentare imediat ce acestea vor fi disponibile.

DIRECTOR GENERAL

George ROTARU

DIRECTOR CERTIFICARE

Mădălin GÎRBEA